

Liste Austauschgeräte



03.03.2021

Für alle nicht in der Liste enthaltenen Teile ist nur eine Reparatur möglich!

Konditionen:

Für die Zusage des Austauschpreises muss das defekte Gerät innerhalb von 14 Tagen nach Auftragserteilung bei uns eingegangen sein. Die Verpackung muss sorgfältig erfolgen, damit das Gerät nicht durch den Transport beschädigt werden kann.

Wenn ein komplettes Steuergerät ausgetauscht werden soll, muss das komplette Gerät zurückgesandt werden. Einzelne Platinen aus Steuerungen werden nicht anerkannt und als nicht reparierbar gewertet und entsprechend nachbelastet.

Geht innerhalb der Frist kein defektes Gerät ein, wird eine Bearbeitungspauschale von 100,- € plus die Differenz zwischen dem Preis des Austauschgeräts und 50% des Listenpreises nachbelastet.

Falls Ihr defektes Gerät nicht mehr reparierbar ist, berechnen wir für das Ersatzgerät 50% des Listenpreises und belasten die Differenz zum Preis des Austauschgeräts nach.

<u>Materialnr</u>	<u>Ersatznummer</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Klasse</u>	<u>Zusatzinformationen</u>	<u>Bruttopreis Austauschgerät</u>	<u>Bruttopreis Neugerät</u>
9800 331101 AUS		Steuerung		DA220C		
9800 331102 AUS		Steuerung		AB286A		
9800 331104 AUS		Steuerung		DA321G		
9800 351007 AUS		Steuerung		DA40 MS02 Quick		
9800 370001 AUS		Steuerung	271	271 HVP-70		
9800 370002 AUS		Steuerung	251	251 (14 pol. Stecker)		
9800 370005 AUS		Steuerung	281	281 (37 pol. Stecker)		
9835 101006 AUS		Verstaerker SM	806	WDM3-008.9802		
9835 101008 AUS		Verstaerker SM	806	WS5-5 mit Luefter		
9835 200304 AUS		Eltex Monitor	550-767	ETM422		
9835 200345 AUS		BTSR Monitor		550-767 und 550-867		
9850 001024 AUS	9850 001081	Bedienfeld		BF1/12 Mhz		
9850 001030 AUS	9850 001098	Bedienfeld	745 / 550	BF1C		
9850 001050 AUS		Leiterplatte		CAN-SM-Verstaerker		
9850 001051 AUS		Leiterplatte		CAN-DC-Motormodul		
9850 001052 AUS		Leiterplatte		CAN-Laser		
9850 001061 AUS		Leiterplatte	745	CAN-SM-Verstaerker		
9850 001079 AUS	9850 001088	Bedienfeld	100-68	BFT		
9850 001080 AUS	9850 001098	Bedienfeld	745 / 550	BF1CE		
9850 001098 AUS		Bedienfeld	745 / 550	BF1CE		
9850 001182 AUS	9850 001191	Bedienfeld		BF2A		
9850 001190 AUS		Bedienfeld		BF2B Kunststoffgehäuse		
9850 001303 AUS		Steuerung		DAC Basic		
9850 001320 AUS		Steuerung		DAC Eco		
9850 001340 AUS		Steuerung		DAC Classic		
9850 100001 AUS		Steuerung + Programm	100-68	DAC III + Progr.		
9850 100008 AUS		Bedienpult		OP 7000 + Progr.		
9850 100009 AUS		Bedienpult		OP 7000 + Progr.		
9850 275007 AUS		Steuerung	275	MINI-DAC 275		
9850 506001 AUS		Steuerung	506	Steuerung K.		
9850 510004 AUS		Steuerung + Programm	510	DAC III + Progr.		
9850 530001 AUS		Steuerung + Programm	530	DAC III + Progr.		
9850 540002 AUS		Steuerung + Programm	540	DAC III + Progr.		
9850 540004 AUS		Steuerung + Programm	540	DAC III + Progr.		
9850 550017 AUS		Steuerung	550	550-12-13/-14		
9850 550051 AUS	9850 550055	Leiterplatte + Programm	550	CPU 550-12-23/-24/-26		
9850 559002 AUS		Steuerung + Programm	559	DAC III + Progr.		

Preisfragen
richten Sie bitte an Ihren lokalen Händler

Liste Austauschgeräte



03.03.2021

Für alle nicht in der Liste enthaltenen Teile ist nur eine Reparatur möglich!

Konditionen:

Für die Zusage des Austauschpreises muss das defekte Gerät innerhalb von 14 Tagen nach Auftragserteilung bei uns eingegangen sein. Die Verpackung muss sorgfältig erfolgen, damit das Gerät nicht durch den Transport beschädigt werden kann.

Wenn ein komplettes Steuergerät ausgetauscht werden soll, muss das komplette Gerät zurückgesandt werden. Einzelne Platinen aus Steuerungen werden nicht anerkannt und als nicht reparierbar gewertet und entsprechend nachbelastet.

Geht innerhalb der Frist kein defektes Gerät ein, wird eine Bearbeitungspauschale von 100,- € plus die Differenz zwischen dem Preis des Austauschgeräts und 50% des Listenpreises nachbelastet.

Falls Ihr defektes Gerät nicht mehr reparierbar ist, berechnen wir für das Ersatzgerät 50% des Listenpreises und belasten die Differenz zum Preis des Austauschgeräts nach.

<u>Materialnr</u>	<u>Ersatznummer</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Klasse</u>	<u>Zusatzinformationen</u>	<u>Bruttopreis Austauschgerät</u>	<u>Bruttopreis Neugerät</u>
9850 576002 AUS		Steuerung	576	Steuerung K.		
9850 578025 AUS		Steuerung	578	Steuerung K.		
9850 580006 AUS		Steuerung + Programm	580	DAC III + Progr.		
9850 610002 AUS		Bedienpult	610	OP 7000 + Progr.		
9850 650002 AUS		Steuerung + Programm	650	DAC III + Progr.		
9850 650007 AUS		Bedienpult	650	OP 7000 + Progr.		
9850 739009 AUS		Leiterplatte + Programm	739	CPU mit Adapter.M		
9850 743002 AUS		Steuerung	743-121	Steuerung K.		
9850 744001 AUS		Steuerung	744-122	Steuerung K.		
9850 745100 AUS	9850 745105	Leiterplatte + Programm	745-34	DAC II C + Progr.		
9850 745120 AUS		Steuerung + Programm	745-34S	DAC III + Progr.		
9850 745130 AUS		Bedienpult	745	OP 7000 + Progr.		
9850 745140 AUS		Steuerung + Programm	745-34-2	DAC III + Progr.		
9850 745142 AUS		Steuerung + Programm	745-35-A-F	DAC III + Progr.		
9850 806010 AUS		Steuerung + Programm	806	DAC III + Progr.		
9850 841003 AUS		Leiterplatte + Programm	841-27	DAC II B + Progr.		
9850 910010 AUS		Steuerung + Programm	910	DAC III + Progr.		
9850 911002 AUS		Bedienpult	911	OP 7000 + Progr.		
9850 911007 AUS		Bedienpult	911	OP 7000 + Progr.		
9850 911008 AUS		Steuerung + Programm	911	DAC III + Progr.		
9850 911009 AUS		Bedienpult	911	OP 7000 + Progr.		
9850 961001 AUS		Steuerung	961-24-10	Steuerung K.		