

Instructions de securite

La non-observation des instructions de sécurité suivantes peut donner lieu aux blessures de l'opératrice et aux endommagements de la machine.

Montage

- Le voltage du réseau doit concorder avec le voltage de service spécifié sur la plaquette-type sur le moteur.
- Le moteur de la machine doit tourner dans le sens obligatoire.

Emploi

- N'utiliser la machine que pour le but prévu.
- Ne pas enlever les revêtements et les dispositifs de protection.
- L'enclenchement et l'emploi de la machine seulement par les personnes proprement qualifiées.
- N'introduire pas les mains dans la zone des pièces mobiles tant que l'interrupteur principal est enclenché.
- Déclencher l'interrupteur principal pour
 - enfiler,
 - changer les éléments de couture (aiguille, canette, pied, plaque à aiguille, griffe, etc.)
 - abandonner le poste de travail

Entretien

- Les travaux d'entretien doivent être réalisés exclusivement par les personnes y autorisées.
- Pour exécuter des travaux d'entretien, particulièrement sur l'équipement électrique, la fiche du réseau doit être retirée.

Les travaux sur les pièces et équipements sous tension ne sont pas permis, sauf les déviations admissibles selon DIN 57 105 et VDE 0105.

 DÜRKOPP ADLER AG

Instrucciones de seguridad

La inobservancia de las instrucciones de seguridad siguientes puede dar lugar a las lesiones de las operarias y a los desgastes de la máquina.

Montaje

- El voltaje de la red debe concordar con el voltaje de servicio precisado sobre la chapa-tipo sobre el motor.
- El motor debe girar en el sentido obligatorio.

Empleo

- Utilizar la máquina solamente para el fin previsto.
- No quitar los revestimientos y los dispositivos de protección.
- El embrague y el manejo de la máquina solamente por las personas calificadas.
- No introducir las manos en la zona de las piezas móviles al estar el interruptor principal conectado.
- Desconectar el interruptor principal para
 - enhebrar
 - cambiar los elementos de costura (aguja, canilla, pie, placa de aguja, transportador, etc.)
 - abandonar el puesto de trabajo

Mantenimiento

- Los trabajos de mantenimiento deben ser realizados exclusivamente por las personas autorizadas.
- Para realizar trabajos de mantenimiento, particularmente sobre el equipo eléctrico, la ficha de la red debe ser retirada.

No se permiten trabajos sobre las piezas y sobre los equipos que conducen la corriente, salvo las desviaciones permitidas según DIN 57 105 y VDE 0105.



Instructions d'emploi
Instrucciones de empleo

291 · 292
B 291 · B 292

DÜRKOPP ADLER AG

Postfach 6 · D-4800 Bielefeld 1 · Potsdamer Straße 190 · D-4800 Bielefeld 17
Telefon (0521) 556-01 · Telex 932400-0 dw d · Telefax (0521) 556 13 15




291 · 292
B 291 · B 292

Arrêt du pied en pos. supér.
Bloqueo del pie en pos. sup.

Passer le fil de la tension droite par l'oeillet inférieur dans le levier et le fil de la tension gauche par l'oeillet supérieur.

Pasar el hilo desde la tensión derecha por el ojo inferior en la palanca y el hilo de la tensión izquierda por el ojo superior.



Système aiguille 2134-35 DU KK ou 797 KK, selon l'équip. (No. E).

Pour les grosses aiguille (Nm) voir la plaque type ou le tableau suivant précisant grosseur aiguille, grosseur et tension fil, régulateur fil.

Sistema de aguja 2134-35 DU KK o 797 KK, según el equipo (No. E).


Para los gruesos de la aguja (Nm) ver la chapa tipo o la tabla siguiente: grueso aguja · grueso hilo · regulador hilo.

Pression pied.
(ne pas modifier)
Presión pie
(no modificar)

Tension suppl. débrayable
Tensión suplementaria
desconectable

Ouvrir tension-fil
et serre-fil
Abrir tensión-hilo
y pinza-hilo


Règle-fil.
(valeur voir tableau fil)
Regulador hilo
(valor ver tabla hilo)



1) -163000 et -164000:
entraîn. max. 6 mm
-185000: vitesse adaptée autom.
à 2000 p/min. à partir de 6 mm

1) -163000 y -164000:
transporte máx. 6 mm
-185000: velocidad adaptada
autom. a 2000 p/min. a partir
de 6 mm

Commande du moteur



- 1 n red. = vitesse réduite à 2000 p/min.
Dans -163000 (sans adaptation de la vitesse)
Possibilité d'augmenter la levée du pied de couture jusqu'à 6 mm. Arrêt d'ornement – exactitude par la commutation à l'arrêt
 - 2 Modification de la levée du pied de couture par la genouillère par actionnement intermittent ou par le réglage permanent
 - 3 Commutateur (seulement pour Efka) pour l'aiguille en haut/bas, pour arrêter ou pour supprimer les arrêts par la touche sur la tête du bras
 - 4 Arrêt initial supprimé, simple ou double
 - 5 Arrêt final supprimé ou enclenché
Avec Quick simple ou double, au choix
 - 6 Aiguille en haut/bas
 - 7 Elévation du pied de couture enclenchée ou déclenchée pour le stop intermédiaire
- Voir également les instructions pour le moteur.

Tension du fil de crochet


Le ressort-frein 8 évite le fonctionnement de la canette par inertie en arrêtant la machine ou lors du déroulement brusque du fil de crochet. Le ressort doit être réglé précisément. Si la tension du fil de crochet s'élève p. ex. à 50 g, 25 g doivent être obtenus par le ressort-frein 8 et 25 g en ajustant la vis de réglage 9. Pour le mode de réglage voir les instructions pour mécaniciens.



Mando del motor

- 1 n red. = velocidad reducida a 2000 p/min.
En -163000 (sin adaptación de la velocidad)
Posibilidad de aumentar la carrera del pie de coser hasta 6 mm.
Remate de ornamento – exactitud por la conmutación en el estado parado.
- 2 Modificación de la carrera del pie de coser por el selector rodillero por accionamiento intermitente o por ajuste permanente
- 3 Comutador (solamente para Efka) para la aguja arriba/abajo, para presillar o para suprimir las presillas por el pulsador sobre la cabeza del brazo
- 4 Presilla inicial suprimida, simple, o doble
- 5 Presilla final suprimida o conectada. Con Quick simple o doble, a deseos
- 6 Aguja arriba/abajo
- 7 Elevación del pie de coser conectada o desconectada para el paro intermedio

Ver igualmente las instrucciones para el motor.



Tension del hilo del garfio

El resorte-freno 8 evita el funcionamiento de la canilla por intercia al parar la máquina o al devanar bruscamente el hilo del garfio. El resorte debe ser regulado precisamente. Si la tensión del hilo del garfio se aumenta p. ej. a 50 g, 25 g deben ser obtenidos por el resorte-freno 8 y 25 g regulando el tornillo de ajuste 9. Para el modo de ajuste véase las instrucciones para mecánicos.



**Les brevets et les modèles
d'utilité suivants son appliqués:**

Etat novembre 1986

1.	3215408	DE
	22542	TW
2.1	3043141	DE
	507128	ES
	4446803	US
2.2	2620209	DE
	458540	ES
	431475	SE
	664575	SU
	4116145	US
2.3	2337966	DE
	428674	ES
	1174491	JP
	3935826	US
3.	2803971	DE
	477288	ES
	4457244	US
4.	2616738	DE
	457858	ES
	1530873	GB
	4137858	US
5.	8212822	DE
6.	2815297	DE
	4364319	US
7.	8433111	DE
	31498	TW


**Los patentes y los modelos de
utilidad siguientes son aplicados:**

Estado noviembre 1986

1.	3215408	DE
	22542	TW
2.1	3043141	DE
	507128	ES
	4446803	US
2.2	2620209	DE
	458540	ES
	431475	SE
	664575	SU
	4116145	US
2.3	2337966	DE
	428674	ES
	1174491	JP
	3935826	US
3.	2803971	DE
	477288	ES
	4457244	US
4.	2616738	DE
	457858	ES
	1530873	GB
	4137858	US
5.	8212822	DE
6.	2815297	DE
	4364319	US
7.	8433111	DE
	31498	TW

Coudre

- 0 Arrêt de la machine – pédale en pos. neutre.
- 1 Dégager le pied au début de couture et lorsque l'aiguille se trouve dans le tissu. Pas pour les sous-classes -....61 et -....81
- +1 Coudre lentement et à vitesse maxi par la commande de pédale.
- 2 Dans les sous-classes -....61 et -....81 Aiguille en haut – coupe de fils
Dans les sous-classes -....62 et -....82 Arrêt de couture – Aiguille en haut – Coupe de fils – Dégagement du pied de couture




Levée du pied de couture

Réglage par la roue sur le couvercle du bras:
Dans la -163000 la roue de réglage est limitée conformément à la vitesse maxi.
Pour les levées plus grandes voir les Instructions pour Mécaniciens.

Dans les -164000 et -185000 en même temps adaptation autom. de vitesse.
Majoration de la levée en cours de couture par genouillère 4.
Selon la pos. de l'interr. 3 sur la commande du moteur
a) La levée est augmentée seulement lors de l'actionnement de la genouillère
b) En cas de réglage permanent la levée majorée ne se change qu'après le nouveau actionnement de la genouillère.

Coser

- 0 Parar la máquina – pedal en pos. neutra.
- 1 Alzar el pie al principio de costura y cuando la aguja se encuentre en la tela. No para las sub-clases -....61 y -....81
- +1 Coser lentamente y a la velocidad máxima por el mando del pedal
- 2 En las sub-clases -....61 y -....81 Aguja arriba – corte de hilos
En las sub-clases -....62 y -....82 Remate de costura – Aguja arriba – Corte de hilos – Elevación del pie de coser



Grosseur aiguille · Grosseur fil · Tension fil

Grueso aguja · Grueso hilo · Tensión hilo

Equip. de couture pour Equipo de costura para	Aiguille Aguja Nm ¹⁾	Fil aig. Hilo ag. Nm ²⁾	Tension fil. aig. Tension hilo ag. cN ⁵⁾	Pos. règle-fil Pos. regul. de hilo	Fil crochet Hilo garfio Nm ²⁾ Ne _B ³⁾ Art. ⁴⁾	Tension fil crocheted hilo garfio cN ⁵⁾	P/min. max. P/min. máx.
DÜRKOPP							
291	292	797 KK 2134-35 DU KK					
E 28		70	Nm 80/2	70-130	3,5	Nm 80/2	30 4000
E 14, E 15 E 23		80	Nm 80/2 (Artikel 120)	70-150	3,5	Nm 80/2 (Artikel 120)	30 4000
E 16		110	Nm 80/2 (Artikel 120)	70-150	3,5	Nm 80/2 (Artikel 120)	30 4000
E 12, E 13	E 3/..	80	Nm 80/2 (Artikel 120)	90-160	3	Nm 80/2 (Artikel 120)	40 4000
E 22, E 25		100	Nm 65/2 (Artikel 100)	90-160	3	Nm 65/2 (Artikel 100)	40-50 4000
E 1, E 2	E 1/..	110	Nm 65/2 (Artikel 100)	90-160	3	Nm 65/2 (Artikel 100)	40-50 4000
E 1, E 2	E 1/..	110	Nm 70/3	120-280	2	Nm 70/3	40-50 4000
E 7		110	Nm 50/2 (Artikel 75)	150-250	2	Nm 50/2 (Artikel 75)	40-50 4000
E 7		110	Ne _B 40/3	140-280	2	Ne _B 40/3	40-50 4000
E 5, E 6, E 8 E 9, E 11, E 26 E 30-E 35	E 10/..	120	Nm 25/2 (Artikel 35)	250-350	2	Nm 25/2 (Artikel 35)	40-50 4000
E 24		120	Nm 30/3	300-400	1,5	Nm 30/3	40-50 4000
E 17, E 18 E 19	E 9/.. E 11/..	130	Nm 25/2 (Artikel 35)	250-350	2	Nm 25/2 (Artikel 35)	40-50 4000
E 27		130	Nm 30/3	300-400	2	Nm 30/3	40-50 4000
E 4	E 2/..	140	Nm 25/2 (Artikel 35)	250-350	2	Nm 25/2 (Artikel 35)	40-50 4000
	E 2/..	140	Ne _B 12/3	450-550	1	Ne _B 12/3	40-50 2000
E 20		180	Nm 11/3	500-800	1	Nm 11/3	150 2000

¹⁾ Nm = Numérotage métrique/grosseur aiguille en 1/100 mm.

²⁾ Nm = Numérotage métrique pour les fils revêtus, soie, synthétiques, etc.

³⁾ Ne_B = Numérotage anglais de coton

⁴⁾ Art. = Numérotage fils revêtus, polyester-polyester ou coton-polyester

⁵⁾ cN = Centi-Newton (1 cN = 1 g)

Pour le réglage précis de la tension des fils supérieur et inférieur voir également les «Instructions pour Mécaniciens».

¹⁾ Nm = Numeración métrica/grueso aguja en 1/100 mm

²⁾ Nm = Numeración métrica para los hilos revestidos, seda, sintéticos, etc.

³⁾ Ne_B = Numeración inglesa del algodón

⁴⁾ Art. = Numeración de hilos revestidos, poliéster-poliéster o algodón-poliéster

⁵⁾ cN = Centi-Newton (1 cN = 1 g)

Para el ajuste preciso de la tensión de los hilos superior e inferior ver igualmente las «Instrucciones para Mecánicos».

Détails techniques

Système d'aiguille 2134-35 DU KK ou 797 KK, selon l'équipement de couture (No. E).

Levée du pied de couture: mini 2 mm, maxi 6 mm.

Longueur d'entraînement:

291-163000	en avant	6 mm
292-163000	en arrière	4 mm
291-164000		
291-185000	en avant	10 mm
	en arrière	8 mm

La vitesse (p/min.) dépend de la levée du pied de couture et de la longueur d'entraînement.

Dans la -163000 la roue pour la majoration de la levée a été limitée dans l'usine par la butée intérieure.

Pour augmenter la levée du pied de couture et adapter la vitesse (p/min.) voir les Instructions pour Mécaniciens.

Dans les -164000 et -185000 l'augmentation de la levée se fait par la genouillère en réduisant en même temps la vitesse à 2000 p/min.

Le nombre de points est adapté automatiquement par les commutateurs incorporés ou par la commande du moteur.

En cas de la levée du pied de couture:
jusqu'à 2,5 mm – 4000 p/min.

au delà de 2,5 mm – 3000 p/min.
au delà de 4 mm – 2000 p/min.

La levée du pied de couture peut être modifiée en cours de couture par la genouillère.

Dans la gamme des longueurs d'entraînement de 6-10 mm, la vitesse est réduite à 2000 p/min.

Elévation du pied de couture

Passage sous les pieds en cours de couture:
avec système d'aiguille
2134-35 DU KK – 10 mm
avec système d'aiguille 797 KK – 5 mm

Passage sous les pieds lors de l'élévation:
avec système d'aiguille
2134-35 DU KK – 14 mm
avec système d'aiguille 797 KK – 11 mm

Pression de service 6 bar.

Detalles técnicos

Sistema de aguja 2134-35 DU KK o 797 KK, según el equipo de coser (No. E).

Carrera del pie de coser: min. 2 mm, máx. 6 mm.

Largo de transporte:

291-163000	hacia adelante	6 mm
292-163000	hacia atrás	4 mm
291-164000		
291-185000	hacia adelante	10 mm
	hacia atrás	8 mm

La velocidad (p/min.) depende de la carrera del pie de coser y del largo de transporte.

En la -163000 la rueda para el aumento de la carrera ha sido limitada en la fábrica por el tope interior.

Para aumentar la carrera del pie de coser y adaptar la velocidad (p/min.) vers las Instrucciones para Mecánicos.

En las -164000 y -185000 el aumento de la carrera se hace por el selector rodillero, reduciendo al mismo tiempo la velocidad a 2000 p/min.

El número de puntadas es adaptado automáticamente por los comutadores incorporados o por el mando del motor.

En caso de la carrera del pie de coser

hasta 2,5 mm = 4000 p/min.
a partir de 2,5 mm = 3000 p/min.

a partir de 4 mm = 2000 p/min.

La carrera del pie de coser puede ser modificada durante la costura por el selector rodillero.

Dentro de la gama de largos de transporte de 6-10 mm, la velocidad es reducida a 2000 p/min.

Elevación del pie de coser

Paso bajo los pies durante la costura:

con el sistema de aguja

2134-35 DU KK – 10 mm

con el sistema de aguja 797 KK – 5 mm



Paso bajo los pies al alzar:

con el sistema de aguja

2134-35 DU KK – 14 mm

con el sistema de aguja 797 KK – 11 mm

Presión de servicio 6 bar.



Nettoyer chaque semaine!

- La grille du moteur.
 - Le dessous de la plaque à aiguille et l'espace entre les ponts de la griffe. Enlever à ce propos la plaque à aiguille.
 - Les environs du crochet.
 - L'espace entre le centre de la boîte à canette et le ressort-frein y incorporé. Soulever légèrement le ressort, p. ex. par une aiguille, et souffler.
- Pour le ressort-frein, voir la tension du fil crochet.

Limpiar cada semana!

- La rejilla del motor.
 - La parte inferior de la placa de aguja y el espacio entre los puentes del transportador. Quitar para ello la placa de aguja.
 - Los alrededores del garfio.
 - El espacio entre el centro de la cápsula-canilla y el resorte-freno allí incorporado. Alzar ligeramente el resorte, p. ej. por una aguja, y soplar.
- Para el resorte-freno, ver la tensión del hilo del garfio.