



D867
M-TYPE DELTA
Zusatzanleitung

Nadelfaden-Klemme

**WICHTIG
VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN
AUFBEWAHREN FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN**

Alle Rechte vorbehalten.

Eigentum der Dürkopp Adler AG und urheberrechtlich geschützt. Jede Wiederverwendung dieser Inhalte, auch in Form von Auszügen, ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Dürkopp Adler AG verboten.

Copyright © Dürkopp Adler AG 2019

1	Allgemeine Informationen.....	3
2	Nadelfaden-Klemme montieren.....	4
2.1	Abdeckungen demontieren.....	4
2.2	Nadelfaden-Klemme montieren.....	6
2.3	Abdeckungen montieren.....	8
2.4	Software-Einstellungen.....	10

1 Allgemeine Informationen

Komponenten des Bausatzes

Überprüfen Sie vor dem Einbau, ob der Lieferumfang des Bausatzes 0867 594334 korrekt ist.

Teilenummer	Menge	Bezeichnung
0867 114354	1	Nadelfaden-Klemme
9225 201790	1	Senkschraube
0791 867732 EN	1	Zusatzanleitung

2 Nadelfaden-Klemme montieren

HINWEIS

Sachschäden möglich!


Beschädigung der Spulerplatine möglich.
Falls die Spulerplatine durch einen Wackelkontakt beschädigt wird,
ist kein Aufspulen mehr möglich.

Maschine ausschalten, bevor Sie den Frontdeckel demontieren und
montieren.

2.1 Abdeckungen demontieren

Frontdeckel demontieren

Abb. 1: Abdeckungen demontieren (1)



(1) - Frontdeckel

(2) - Schrauben




So demontieren Sie den Frontdeckel:

1. Maschine ausschalten.
2. Schrauben (2) lösen.
3. Frontdeckel (1) abnehmen.

Fadenspannungsplatte demontieren

Abb. 2: Abdeckungen demontieren (2)



(1) - Schrauben
(2) - Schraube

(3) - Fadenspannungsplatte
(4) - Klappe



So demontieren Sie die Fadenspannungsplatte:

1. Maschine ausschalten.
2. Frontdeckel demontieren.
3. Stecker von der Platine abziehen:
 - Fadenspannung: Anschluss **X11**
 - Tastenleiste: Anschluss **X12**



Wichtig


Um den Anschluss **X12** abzuziehen, die Klappe (4) hochklappen. Darauf achten, die Klappe (4) nicht zu verlieren, sonst kann die Tastenleiste nicht mehr angeschlossen werden.

4. Schrauben (1) und (2) lösen.
5. Fadenspannungsplatte (3) abnehmen.



Wichtig


Abb. 3: Abdeckungen demontieren (3)



Bei 2-Nadel-Maschinen muss der Stecker von Anschluss **X103** von der Platine hinter der Fadenspannungsplatte gelöst werden.

2.2 Nadelfaden-Klemme montieren

Abb. 4: Nadelfaden-Klemme montieren (1)



- (1) - Mutter
- (2) - Schraube


(3) - Fadenführung



So montieren Sie die Nadelfaden-Klemme:

1. Schraube (2) und lösen.
2. Mutter (1) auf der Rückseite der Fadenspannungsplatte, hinter Schraube (2), lösen.
3. Fadenführung (3) entfernen.

Abb. 5: Nadelfaden-Klemme montieren (2)




- (4) - Nut
- (5) - Leitung
- (6) - Nadelfaden-Klemme

- (7) - Magnet
- (8) - Aussparung



4. Nadelfaden-Klemme (6) auf die Fadenspannungsplatte aufsetzen.
 ↙ Der Magnet (7) sitzt in der Aussparung (8).
 Die Leitung (5) liegt in Nut (4).

Abb. 6: Nadelfaden-Klemme montieren (3)



- (1) - Mutter
- (2) - Schraube
- (5) - Leitung

- (9) - Schraube
- (10) - Führungen




5. Schrauben (2) und (9) festschrauben.
6. Mutter (1) auf der Rückseite der Fadenspannungsplatte, hinter Schraube (2), festschrauben.
7. Leitung (5) durch die Führungen (10) legen.

2.3 Abdeckungen montieren

Fadenspannungsplatte montieren

Abb. 7: Abdeckungen montieren (1)



- | | |
|-----------------|----------------------------|
| (1) - Leitung | (4) - Fadenspannungsplatte |
| (2) - Schrauben | (5) - Klappe |
| (3) - Schraube | |



So montieren Sie die Fadenspannungsplatte:

1. Bei 2-Nadel-Maschinen: Stecker an Anschluss **X103** anstecken.
2. Fadenspannungsplatte (4) aufsetzen.
Darauf achten, die Leitung (1) der Nadelfaden-Klemme nicht zu quetschen.
3. Schrauben (2) und (3) festschrauben.

4. Stecker auf Platine aufstecken:
- Nadelfaden-Klemme: Anschluss **X10**
 - Fadenspannung: Anschluss **X11**
 - Tastenleiste: Anschluss **X12**




Wichtig

Um den Anschluss **X12** aufzustecken, die Klappe (5) hochklappen. Darauf achten, die Klappe (5) nicht zu verlieren, sonst kann die Tastenleiste nicht mehr angeschlossen werden.

Frontdeckel montieren

Abb. 8: Abdeckungen montieren (2)



(1) - Frontdeckel

(2) - Schrauben



So montieren Sie den Frontdeckel:

1. Maschine ausschalten
2. Frontdeckel (1) aufsetzen.
Dabei darauf achten, den Fadenhebel nicht zu beschädigen.
3. Schrauben (2) festschrauben.

2.4 Software-Einstellungen



So aktivieren Sie die Nadelfaden-Klemme in der Software:

1. Als Techniker anmelden (*Betriebsanleitung*).
Nutzer: technician
Passwort: 25483
1. Im Menü *Navigation* > *Einstellungen* > *Maschinenkonfiguration* die Schaltfläche **Nadelfadenklemme** (t 01 03) drücken.
2. Haken setzen, um die Nadelfaden-Klemme zu aktivieren.
3. Im Bereich **Option** (t 01 20) die gewünschte Option einstellen.
Die Werkseinstellung ist der Wert **2**.

Werte für den Parameter Option (t 01 20)

Wert	Beschreibung
0	nur am Nahtanfang
1	am Nahtanfang und während des Rückdrehens
2	am Nahtanfang und während der Nähfuß-Lüftung
3	am Nahtanfang und während Rückdrehen und Nähfuß-Lüftung



4. Schaltfläche drücken um das Menü zu verlassen.



DÜRKOPP ADLER AG
Potsdamer Str. 190
33719 Bielefeld
Germany
Phone: +49 (0) 521 925 00
E-Mail: service@duerkopp-adler.com
www.duerkopp-adler.com